

兵庫県公報

令和2年3月31日 火曜日 第95号

発行人
兵庫県
神戸市中央区下山手通
5丁目10番1号

毎週火曜日及び金曜日発行、
その日が休日のときはその翌日



(兵庫県民の旗＝県旗)

目次

告 示	ページ
○ 平成12年兵庫県告示第1244号の2（情報公開条例に基づく法人の指定）の一部改正（文書課）	2
○ 有害興行の指定（青少年課）	2
○ 土地改良区営に係る土地改良法に基づく換地処分を行った旨の届出（農地整備課）	3
○ 県営土地改良事業の緊急耐震工事計画の決定及び関係書類の縦覧（同）	3
○ 公共測量を実施する旨の通知（契約管理課）	3
○ 同 上（同）	4
○ 同 上（同）	4
○ 公共測量が終了した旨の通知（同）	4
○ 同 上（同）	4
○ 同 上（同）	5
○ 同 上（同）	5
○ 道路の区域の変更、供用開始等（道路保全課）	5
○ 同 上（同）	6
○ 道路の区域の変更及び供用開始（同）	6
○ 車両制限令に基づく道路の指定（同）	6
○ 河川保全区域の指定（河川整備課）	7
○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定（砂防課）	7
○ 同 上（同）	8
○ 土砂災害警戒区域の指定（同）	9
○ 同 上（同）	9
○ 同 上（同）	10
○ 同 上（同）	10
○ 同 上（同）	11
○ 平成19年兵庫県告示第345号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	11
○ 平成23年兵庫県告示第1262号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	12
○ 平成23年兵庫県告示第346号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	12
○ 平成19年兵庫県告示第689号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	12
○ 平成20年兵庫県告示第917号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	12
○ 平成22年兵庫県告示第277号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	13
○ 平成19年兵庫県告示第674号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	13
○ 平成23年兵庫県告示第349号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	13
○ 土砂災害特別警戒区域の指定（同）	13
○ 同 上（同）	16
○ 同 上（同）	18
○ 同 上（同）	20
○ 同 上（同）	22
○ 同 上（同）	24
○ 同 上（同）	24
○ 同 上（同）	32
○ 同 上（同）	38
○ 都市計画の決定の図書の写しの縦覧（都市計画課）	49
○ 都市計画の変更の図書の写しの縦覧（同）	49
○ 土地区画整理組合の事業計画の変更認可（市街地整備課）	50
○ 土地区画整理組合の解散認可（同）	50
○ 平成19年兵庫県告示第409号の3（会計管理者の権限に属する事務の一部委任）の一部改正（会計課）	50

					1887番、1888番の一部、1862番地先の道路敷の一部、1885番2から1888番に至る地先の道路敷の一部、1861番1から1886番に至る地先の水路敷の一部、1885番1から1885番2に至る地先の水路敷の一部
--	--	--	--	--	--

兵庫県告示第399号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
一庫(2)Ⅰ (118000128)	川西市一庫（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊
一庫(3)Ⅰ (118000129)	川西市一庫（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊
一庫(4)Ⅰ (118000130)	川西市一庫（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊
一庫(2)Ⅱ (118000131)	川西市一庫（別図4のとおり）	急傾斜地の崩壊
東畦野(5)Ⅰ (118000132)	川西市東畦野（別図5のとおり）	急傾斜地の崩壊
平野(4)Ⅱ (118000133)	川西市平野（別図6のとおり）	急傾斜地の崩壊
笹部Ⅰ (218000045)	川西市笹部（別図7のとおり）	土石流

（別図1から別図7までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、阪神北県民局宝塚土木事務所及び川西市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第400号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
丹治向山川 (231020073)	多可郡多可町加美区丹治（別図1のとおり）	土石流

（別図1は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、北播磨県民局加東土木事務所及び多可町役場に備え置

いて縦覧に供する。)

~~~~~

#### 兵庫県告示第401号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

| 名 称                          | 指 定 の 区 域           | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 上垣(3) I<br>(123030147)       | 養父市大屋町大屋市場（別図1のとおり） | 急傾斜地の崩壊             |
| 横行(2) I-2<br>(123030148)     | 養父市大屋町横行（別図2のとおり）   | 急傾斜地の崩壊             |
| 中間(2) I-2<br>(123030149)     | 養父市大屋町中間（別図3のとおり）   | 急傾斜地の崩壊             |
| 中間(5) I-2<br>(123030150)     | 養父市大屋町中間（別図4のとおり）   | 急傾斜地の崩壊             |
| 筏(1) (急) I-2<br>(123030151)  | 養父市大屋町筏（別図5のとおり）    | 急傾斜地の崩壊             |
| 瓜原(急) I-2<br>(123030152)     | 養父市大屋町大杉（別図6のとおり）   | 急傾斜地の崩壊             |
| 明延(急) I-2<br>(123030153)     | 養父市大屋町明延（別図7のとおり）   | 急傾斜地の崩壊             |
| 夏梅(2) (急) I-2<br>(123030154) | 養父市大屋町夏梅（別図8のとおり）   | 急傾斜地の崩壊             |
| 宮ノ段(急) I-2<br>(123030155)    | 養父市大屋町樽見（別図9のとおり）   | 急傾斜地の崩壊             |

（別図1から別図9までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

兵庫県告示第402号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
大門(急) I-2 (126040161)	朝来市新井（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊

（別図1は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第403号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
辻(2)Ⅱ (122010364)	丹波篠山市辻（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊
西浜谷(2)Ⅱ (122010365)	丹波篠山市西浜谷（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊
大熊(2)Ⅰ (122010366)	丹波篠山市大熊（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊
奥畑(3)Ⅱ (122010367)	丹波篠山市奥畑（別図4のとおり）	急傾斜地の崩壊
奥畑(4)Ⅱ (122010368)	丹波篠山市奥畑（別図5のとおり）	急傾斜地の崩壊
畑宮(1)Ⅰ (122010369)	丹波篠山市畑宮（別図6のとおり）	急傾斜地の崩壊
上宿(1)Ⅱ (122010370)	丹波篠山市上宿（別図7のとおり）	急傾斜地の崩壊
曾地口(1)Ⅰ (122010371)	丹波篠山市曾地口（別図8のとおり）	急傾斜地の崩壊
西荘(2)Ⅰ (122010372)	丹波篠山市西荘（別図9のとおり）	急傾斜地の崩壊
八上上(1)Ⅰ (122010373)	丹波篠山市八上上（別図10のとおり）	急傾斜地の崩壊
小多田(6)Ⅰ (122010374)	丹波篠山市小多田（別図11のとおり）	急傾斜地の崩壊
後川下(3)Ⅰ (122010375)	丹波篠山市後川下（別図12のとおり）	急傾斜地の崩壊

（別図1から別図12までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第404号

平成19年兵庫県告示第345号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

大原野(6)Ⅱ（115000016）の項中別図16、大原野(2)Ⅱ（115000021）の項中別図21、境野(1)Ⅱ（115000023）の項中別図23、境野(3)Ⅲ（115000028）の項中別図28、平田Ⅱ（115000033）の項中別図33、検見東谷Ⅰ（215000034）の項中別図77を次の図面のとおり改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、阪神北県民局宝塚土木事務所及び宝塚市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

#### 兵庫県告示第405号

平成23年兵庫県告示第1262号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏 三

笹部(2)Ⅱ(118000085)の項中別図70、猪谷川Ⅰ(218000006)の項中別図98、正覚池谷川Ⅰ(218000007)の項中別図99、下財谷川Ⅰ(218000009)の項中別図101、山下谷川Ⅰ(218000010)の項中別図102を次の図面のとおりに改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、阪神北県民局宝塚土木事務所及び川西市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

兵庫県告示第406号

平成23年兵庫県告示第346号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏 三

住吉AⅡ(114010052)の項中別図52、住吉DⅡ(114010054)の項中別図54、住吉FⅡ(114010056)の項中別図56、住吉GⅡ(114010057)の項中別図57、住吉(1)Ⅲ(114010060)の項中別図60、塚口(2)Ⅲ(114010073)の項中別図73を次の図面のとおりに改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、北播磨県民局加東土木事務所及び西脇市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

#### 兵庫県告示第407号

平成19年兵庫県告示第689号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏 三

山寄上(2)Ⅲ(131020002)の項中別図2、清水(2)Ⅱ(131020011)の項中別図11、アンガイチ南谷Ⅱ(231020008)の項中別図65、清水東谷川Ⅰ(231020013)の項中別図70を次の図面のとおりに改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、北播磨県民局加東土木事務所及び多可町役場に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

兵庫県告示第408号

平成20年兵庫県告示第917号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏 三

横行(4)Ⅰ(123030002)の項中別図2、横行(2)Ⅰ(123030003)の項中別図3、横行(3)Ⅰ(123030005)の項中別図5、横行(1)Ⅱ(123030007)の項中別図7、大谷(2)Ⅱ(123030014)の項中別図14、中間(2)Ⅰ(123030030)の項中別図30、中間(5)Ⅰ(123030033)の項中別図33、筏(1)(急)Ⅰ(123030034)の項中別図34、瓜原(急)Ⅰ(123030047)の項中別図47、笠谷Ⅰ(123030052)の項中別図52、笠谷(2)Ⅱ(123030054)の項中別図54、笠谷(4)Ⅱ(123030056)の項中別図56、桜ヶ丘Ⅰ(123030062)の項中別図62、明延(急)Ⅰ(123030063)の項中別図63、宮本(2)Ⅱ(123030108)の項中別図108、夏梅(1)(急)Ⅰ(123030121)の項中別図121、夏梅(2)(急)Ⅰ(123030122)の項中別図122、おうみⅠ(123030127)の項中別図127、中(2)Ⅰ(123030129)の項中別図129、由良(2)Ⅱ(123030131)の項中別図131、宮ノ段(急)Ⅰ(123030133)の項中別図133、上宮本川Ⅱ(223030057)の項中別図203を次の図面のとおりに改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第409号

平成22年兵庫県告示第277号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

奥田路(5)Ⅱ（126040013）の項中別図13、中田路(4)Ⅱ（126040020）の項中別図20、中田路Ⅰ（126040021）の項中別図21、口田路(7)Ⅱ（126040036）の項中別図36、佐中(1)Ⅱ（126040040）の項中別図40、以後Ⅰ（126040084）の項中別図84、八代(1)Ⅱ（126040094）の項中別図94、大門（急）Ⅰ（126040100）の項中別図100、上地(1)Ⅰ（126040126）の項中別図126、上八代(3)Ⅱ（126040130）の項中別図130、徳寿庵(2)Ⅰ（126040144）の項中別図144、糸谷川Ⅱ（226040044）の項中別図204、木之内川Ⅰ（226040097）の項中別図257、物部倉谷川Ⅰ（226040099）の項中別図259を次の図面のとおり改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第410号

平成19年兵庫県告示第674号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

西荘Ⅰ（122010183）の項中別図26、曾地中(6)Ⅱ（122010201）の項中別図44、曾地中(8)Ⅱ（122010203）の項中別図46、後川奥(1)Ⅰ（122010224）の項中別図67、後川新田(1)Ⅰ（122010233）の項中別図76、後川上(1)Ⅱ（122010238）の項中別図81、後川新田(2)Ⅲ（122010253）の項中別図96、曾地奥川Ⅰ（222010143）の項中別図121、サカイ谷川Ⅱ（222010165）の項中別図143、押ヶ谷川Ⅰ（222010183）の項中別図161を次の図面のとおり改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第411号

平成23年兵庫県告示第349号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

知足(1)Ⅰ（122010266）の項中別図12、奥畑(1)Ⅰ（122010274）の項中別図20、奥畑(2)Ⅰ（122010275）の項中別図21、和田Ⅰ（122010277）の項中別図23、小多田(5)Ⅰ（122010290）の項中別図36、矢代(1)Ⅱ（122010294）の項中別図40、西浜谷Ⅱ（122010296）の項中別図42、東浜谷Ⅱ（122010297）の項中別図43、瀬利(2)Ⅱ（122010309）の項中別図55、瀬利(4)Ⅱ（122010311）の項中別図57、奥畑(2)Ⅱ（122010319）の項中別図65を次の図面のとおり改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第412号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

芝Ⅲ (115000001)	宝塚市下佐曾利（別図1の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
大藪Ⅱ (115000003)	宝塚市下佐曾利（別図2の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
福本(1)Ⅱ (115000004)	宝塚市下佐曾利（別図3の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
福本(2)Ⅱ (115000005)	宝塚市下佐曾利（別図4の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
西川Ⅰ (115000006)	宝塚市下佐曾利（別図5の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
角Ⅱ (115000007)	宝塚市下佐曾利（別図6の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
中山Ⅱ (115000008)	宝塚市下佐曾利（別図7の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
道谷Ⅰ (115000010)	宝塚市長谷（別図8のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
北畑Ⅱ (115000011)	宝塚市長谷（別図9のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
道谷Ⅱ (115000012)	宝塚市長谷（別図10のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
岩坪Ⅱ (115000013)	宝塚市大原野（別図11のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
大原野Ⅱ (115000014)	宝塚市大原野（別図12のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
大原野(5)Ⅱ (115000015)	宝塚市大原野（別図13のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
大原野(6)Ⅱ (115000016)	宝塚市大原野（別図14のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
大原野(3)Ⅱ (115000017)	宝塚市大原野（別図15のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
大原野(4)Ⅱ (115000018)	宝塚市大原野（別図16のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
大原野Ⅰ (115000019)	宝塚市大原野（別図17のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
大原野(7)Ⅱ (115000020)	宝塚市大原野（別図18のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり
大原野(2)Ⅱ (115000021)	宝塚市大原野（別図19のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり
境野Ⅰ (115000022)	宝塚市大原野（別図20のとお り）	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり

境野(1)Ⅱ (115000023)	宝塚市境野(別図21のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
境野(2)Ⅱ (115000024)	宝塚市境野(別図22のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
境野(3)Ⅱ (115000025)	宝塚市境野(別図23のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり
境野(1)Ⅲ (115000026)	宝塚市境野(別図24のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
境野(2)Ⅲ (115000027)	宝塚市境野(別図25のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり
境野(3)Ⅲ (115000028)	宝塚市玉瀬(別図26のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり
玉瀬(2)Ⅲ (115000029)	宝塚市玉瀬(別図27のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり
玉瀬(3)Ⅲ (115000030)	宝塚市玉瀬(別図28のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
玉瀬(1)Ⅲ (115000031)	宝塚市玉瀬(別図29のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
前田Ⅰ (115000032)	宝塚市玉瀬(別図30のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり
平田Ⅱ (115000033)	宝塚市玉瀬(別図31のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
津賀Ⅱ (115000034)	宝塚市玉瀬(別図32のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
細尾Ⅰ (115000035)	宝塚市玉瀬(別図33のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
玉瀬(5)Ⅲ (115000037)	宝塚市玉瀬(別図34のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
大岩谷Ⅰ (115000038)	宝塚市玉瀬(別図35のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり
玉瀬(4)Ⅲ (115000039)	宝塚市切畑(別図36のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図36のとおり
堂山Ⅲ (115000040)	宝塚市切畑(別図37のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図37のとおり
奥ノ谷Ⅲ (115000041)	宝塚市切畑(別図38のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図38のとおり
奥ノ谷Ⅱ (115000042)	宝塚市切畑(別図39のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図39のとおり
奥ノ焼Ⅱ (115000044)	宝塚市玉瀬(別図40のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図40のとおり

検見(1)Ⅱ (115000045)	宝塚市切畑（別図41のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図41のとおり
イヅリハ(1)Ⅱ (115000047)	宝塚市玉瀬（別図42のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図42のとおり
イヅリハ(3)Ⅰ (115000053)	宝塚市玉瀬（別図43のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図43のとおり
鳥脇(1)Ⅰ (115000054)	宝塚市切畑（別図44のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図44のとおり
鳥脇(2)Ⅰ (115000055)	宝塚市切畑（別図45のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図45のとおり
上佐曾利谷 1Ⅱ (215000014)	宝塚市上佐曾利（別図46のとおり）	土石流	別図46のとおり
下佐曾利谷Ⅱ (215000019)	宝塚市下佐曾利（別図47のとおり）	土石流	別図47のとおり
玉瀬谷Ⅱ (215000029)	宝塚市玉瀬（別図48のとおり）	土石流	別図48のとおり
検見東谷Ⅰ (215000034)	宝塚市切畑（別図49のとおり）	土石流	別図49のとおり
立合新田谷 3Ⅱ (215000035)	宝塚市切畑（別図50のとおり）	土石流	別図50のとおり

（別図1から別図50までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、阪神北県民局宝塚土木事務所及び宝塚市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

#### 兵庫県告示第413号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏三

| 名 称                   | 指 定 の 区 域          | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 黒川田中Ⅰ<br>(118000001)  | 川西市黒川（別図1のとおり）     | 急傾斜地の崩壊             | 別図1のとおり                       |
| 黒川Ⅰ<br>(118000002)    | 川西市黒川（別図2のとおり）     | 急傾斜地の崩壊             | 別図2のとおり                       |
| 黒川奥滝谷Ⅰ<br>(118000003) | 川西市黒川（別図3のとおり）     | 急傾斜地の崩壊             | 別図3のとおり                       |
| 山原Ⅰ<br>(118000005)    | 川西市緑が丘1丁目（別図4のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図4のとおり                       |

|                         |                       |         |          |
|-------------------------|-----------------------|---------|----------|
| 緑が丘Ⅰ<br>(118000006)     | 川西市緑が丘1丁目（別図5のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図5のとおり  |
| 山原(2)Ⅰ<br>(118000007)   | 川西市山原1丁目（別図6のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図6のとおり  |
| 大和西(1)Ⅰ<br>(118000008)  | 川西市大和西5丁目（別図7のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図7のとおり  |
| 笹部Ⅰ<br>(118000010)      | 川西市大和西5丁目（別図8のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図8のとおり  |
| 大和東(2)Ⅰ<br>(118000011)  | 川西市大和東4丁目（別図9のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図9のとおり  |
| 東畦野(3)Ⅰ<br>(118000016)  | 川西市東畦野1丁目（別図10のとおり）   | 急傾斜地の崩壊 | 別図10のとおり |
| 黒川大原(1)Ⅱ<br>(118000079) | 川西市黒川（別図11のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図11のとおり |
| 黒川大原(2)Ⅱ<br>(118000080) | 川西市黒川（別図12のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図12のとおり |
| 黒川大原(3)Ⅱ<br>(118000081) | 川西市黒川（別図13のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図13のとおり |
| 黒川大峰Ⅱ<br>(118000082)    | 川西市黒川（別図14のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図14のとおり |
| 笹部(2)Ⅱ<br>(118000085)   | 川西市笹部3丁目（別図15のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図15のとおり |
| 東畦野(2)Ⅱ<br>(118000086)  | 川西市長尾町（別図16のとおり）      | 急傾斜地の崩壊 | 別図16のとおり |
| 西畦野Ⅱ<br>(118000088)     | 川西市西畦野（別図17のとおり）      | 急傾斜地の崩壊 | 別図17のとおり |
| 黒川大上Ⅲ<br>(118000109)    | 川西市黒川（別図18のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図18のとおり |
| 東畦野(2)Ⅲ<br>(118000114)  | 川西市東畦野山手1丁目（別図19のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図19のとおり |
| 一庫(2)Ⅰ<br>(118000128)   | 川西市一庫（別図20のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図20のとおり |
| 一庫(3)Ⅰ<br>(118000129)   | 川西市一庫（別図21のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図21のとおり |
| 一庫(4)Ⅰ<br>(118000130)   | 川西市一庫（別図22のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図22のとおり |
| 一庫(2)Ⅱ<br>(118000131)   | 川西市一庫（別図23のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図23のとおり |
| 平野(4)Ⅱ<br>(118000133)   | 川西市平野（別図24のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図24のとおり |

|                       |                  |     |          |
|-----------------------|------------------|-----|----------|
| 大上川Ⅰ<br>(218000003)   | 川西市黒川（別図25のとおり）  | 土石流 | 別図25のとおり |
| 石打谷川Ⅰ<br>(218000004)  | 川西市黒川（別図26のとおり）  | 土石流 | 別図26のとおり |
| 国崎谷Ⅰ<br>(218000005)   | 川西市国崎（別図27のとおり）  | 土石流 | 別図27のとおり |
| 猪谷川Ⅰ<br>(218000006)   | 川西市笹部（別図28のとおり）  | 土石流 | 別図28のとおり |
| 正覚池谷川Ⅰ<br>(218000007) | 川西市笹部（別図29のとおり）  | 土石流 | 別図29のとおり |
| 笹部谷Ⅰ<br>(218000008)   | 川西市笹部（別図30のとおり）  | 土石流 | 別図30のとおり |
| 下財谷川Ⅰ<br>(218000009)  | 川西市山下（別図31のとおり）  | 土石流 | 別図31のとおり |
| 山下谷川Ⅰ<br>(218000010)  | 川西市山下（別図32のとおり）  | 土石流 | 別図32のとおり |
| 西畦野谷Ⅰ<br>(218000011)  | 川西市西畦野（別図33のとおり） | 土石流 | 別図33のとおり |
| 新滝川Ⅱ<br>(218000027)   | 川西市黒川（別図34のとおり）  | 土石流 | 別図34のとおり |

（別図1から別図34までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、阪神北県民局宝塚土木事務所及び川西市役所に備え置いて縦覧に供する。）



#### 兵庫県告示第414号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏三

| 名 称                 | 指 定 の 区 域       | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| 住吉AⅡ<br>(114010052) | 西脇市住吉町（別図1のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図1のとおり                       |
| 住吉CⅡ<br>(114010053) | 西脇市住吉町（別図2のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図2のとおり                       |
| 住吉DⅡ<br>(114010054) | 西脇市住吉町（別図3のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図3のとおり                       |
| 住吉EⅡ<br>(114010055) | 西脇市住吉町（別図4のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図4のとおり                       |

|                                  |                      |         |          |
|----------------------------------|----------------------|---------|----------|
| 住吉FⅡ<br>(114010056)              | 西脇市住吉町（別図5のと<br>おり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図5のとおり  |
| 住吉GⅡ<br>(114010057)              | 西脇市住吉町（別図6のと<br>おり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図6のとおり  |
| 住吉HⅡ<br>(114010058)              | 西脇市住吉町（別図7のと<br>おり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図7のとおり  |
| 住吉IⅡ<br>(114010059)              | 西脇市住吉町（別図8のと<br>おり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図8のとおり  |
| 住吉(1)Ⅲ<br>(114010060)            | 西脇市住吉町（別図9のと<br>おり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図9のとおり  |
| 中畑Ⅰ<br>(114010062)               | 西脇市中畑町（別図10のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図10のとおり |
| 中畑DⅡ<br>(114010063)              | 西脇市中畑町（別図11のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図11のとおり |
| 中畑EⅡ<br>(114010064)              | 西脇市中畑町（別図12のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図12のとおり |
| 中畑CⅡ<br>(114010065)              | 西脇市中畑町（別図13のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図13のとおり |
| 中畑BⅡ<br>(114010066)              | 西脇市中畑町（別図14のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図14のとおり |
| 中畑AⅡ<br>(114010067)              | 西脇市中畑町（別図15のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図15のとおり |
| 中畑Ⅲ<br>(114010068)               | 西脇市中畑町（別図16のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図16のとおり |
| 比延(2)Ⅲ<br>(114010071)            | 西脇市比延町（別図17のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図17のとおり |
| 塚口(1)Ⅲ<br>(114010072)            | 西脇市鹿野町（別図18のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図18のとおり |
| 塚口(2)Ⅲ<br>(114010073)            | 西脇市塚口町（別図19のと<br>おり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図19のとおり |
| アヲシカ 付谷右支溪第一<br>Ⅰ<br>(214010037) | 西脇市住吉町（別図20のと<br>おり） | 土石流     | 別図20のとおり |
| 畑谷川左支溪第四Ⅰ<br>(214010039)         | 西脇市住吉町（別図21のと<br>おり） | 土石流     | 別図21のとおり |
| 畑谷川左支溪第三Ⅰ<br>(214010040)         | 西脇市住吉町（別図22のと<br>おり） | 土石流     | 別図22のとおり |
| 畑谷川右支溪第四Ⅱ<br>(214010042)         | 西脇市住吉町（別図23のと<br>おり） | 土石流     | 別図23のとおり |

|                          |                   |     |          |
|--------------------------|-------------------|-----|----------|
| 龍原谷川Ⅱ<br>(214010044)     | 西脇市住吉町（別図24のとおり）  | 土石流 | 別図24のとおり |
| 畑谷川右支溪第五Ⅱ<br>(214010046) | 西脇市住吉町（別図25のとおり）  | 土石流 | 別図25のとおり |
| 畑谷川左支溪第五Ⅱ<br>(214010047) | 西脇市住吉町（別図26のとおり）  | 土石流 | 別図26のとおり |
| 机谷川Ⅱ<br>(214010048)      | 西脇市住吉町（別図27のとおり）  | 土石流 | 別図27のとおり |
| 住吉川3Ⅱ<br>(214010050)     | 西脇市住吉町（別図28のとおり）  | 土石流 | 別図28のとおり |
| 畑谷川右支溪第二Ⅰ<br>(214010053) | 西脇市中畑町（別図29のとおり）  | 土石流 | 別図29のとおり |
| 中畑川1Ⅰ<br>(214010054)     | 西脇市中畑町（別図30のとおり）  | 土石流 | 別図30のとおり |
| 畑谷川左支溪第一Ⅰ<br>(214010056) | 西脇市中畑町（別図31のとおり）  | 土石流 | 別図31のとおり |
| 西光寺谷川Ⅰ<br>(214010057)    | 西脇市中畑町（別図32のとおり）  | 土石流 | 別図32のとおり |
| 畑谷川右支溪第三Ⅱ<br>(214010058) | 西脇市中畑町（別図33のとおり）  | 土石流 | 別図33のとおり |
| 畑谷川右支溪第一Ⅱ<br>(214010065) | 西脇市上比延町（別図34のとおり） | 土石流 | 別図34のとおり |

（別図1から別図34までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、北播磨県民局加東土木事務所及び西脇市役所に備え置いて縦覧に供する。）



#### 兵庫県告示第415号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏三

| 名 称                    | 指 定 の 区 域        | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 |
|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 与呂木Ⅰ<br>(116010001)    | 三木市与呂木（別図1のとおり）  | 急傾斜地の崩壊             | 別図1のとおり                       |
| 上の丸(1)Ⅰ<br>(116010002) | 三木市上の丸町（別図2のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図2のとおり                       |
| 上の丸(2)Ⅰ<br>(116010003) | 三木市上の丸町（別図3のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図3のとおり                       |

|                         |                         |         |          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------|
| 本町(1) I<br>(116010005)  | 三木市本町2丁目(別図4<br>のとおり)   | 急傾斜地の崩壊 | 別図4のとおり  |
| 本町(3) I<br>(116010006)  | 三木市本町3丁目(別図5<br>のとおり)   | 急傾斜地の崩壊 | 別図5のとおり  |
| 本町(4) I<br>(116010007)  | 三木市本町3丁目(別図6<br>のとおり)   | 急傾斜地の崩壊 | 別図6のとおり  |
| 福井(1) I<br>(116010008)  | 三木市福井3丁目(別図7<br>のとおり)   | 急傾斜地の崩壊 | 別図7のとおり  |
| 福井(2) I<br>(116010009)  | 三木市福井3丁目(別図8<br>のとおり)   | 急傾斜地の崩壊 | 別図8のとおり  |
| 大村 I<br>(116010010)     | 三木市大村(別図9のと<br>おり)      | 急傾斜地の崩壊 | 別図9のとおり  |
| 福井(3) I<br>(116010011)  | 三木市福井3丁目(別図10<br>のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図10のとおり |
| 本町(2) II<br>(116010012) | 三木市本町2丁目(別図11<br>のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図11のとおり |
| 与呂木A II<br>(116010013)  | 三木市与呂木(別図12のと<br>おり)    | 急傾斜地の崩壊 | 別図12のとおり |
| 正法寺 I<br>(116010017)    | 三木市別所町正法寺(別図<br>13のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図13のとおり |
| 下石野(1) I<br>(116010018) | 三木市別所町下石野(別図<br>14のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図14のとおり |
| 和田 II<br>(116010021)    | 三木市別所町和田(別図15<br>のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図15のとおり |
| 石野 II<br>(116010022)    | 三木市別所町石野(別図16<br>のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図16のとおり |
| 前 I<br>(116010023)      | 三木市志染町三津田(別図<br>17のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図17のとおり |
| 十力 II<br>(116010024)    | 三木市志染町戸田(別図18<br>のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図18のとおり |
| 安福田 II<br>(116010025)   | 三木市志染町安福田(別図<br>19のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図19のとおり |
| 井上B II<br>(116010027)   | 三木市志染町井上(別図20<br>のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図20のとおり |
| 戸田A II<br>(116010031)   | 三木市志染町戸田(別図21<br>のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図21のとおり |
| 戸田B II<br>(116010032)   | 三木市志染町戸田(別図22<br>のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図22のとおり |
| 三津田A II<br>(116010033)  | 三木市志染町三津田(別図<br>23のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図23のとおり |

|                             |                          |         |          |
|-----------------------------|--------------------------|---------|----------|
| 三津田EⅡ<br>(116010037)        | 三木市志染町三津田（別図24のとおり）      | 急傾斜地の崩壊 | 別図24のとおり |
| 三津田FⅡ<br>(116010038)        | 三木市志染町三津田（別図25のとおり）      | 急傾斜地の崩壊 | 別図25のとおり |
| 細目BⅡ<br>(116010039)         | 三木市志染町細目（別図26のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図26のとおり |
| 細目AⅡ<br>(116010040)         | 三木市志染町細目（別図27のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図27のとおり |
| 戸田DⅡ<br>(116010041)         | 三木市志染町戸田（別図28のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図28のとおり |
| 安福田(1)Ⅲ<br>(116010042)      | 三木市志染町安福田（別図29のとおり）      | 急傾斜地の崩壊 | 別図29のとおり |
| 安福田(2)Ⅲ<br>(116010043)      | 三木市志染町安福田（別図30のとおり）      | 急傾斜地の崩壊 | 別図30のとおり |
| 三津田Ⅲ<br>(116010044)         | 三木市志染町三津田（別図31のとおり）      | 急傾斜地の崩壊 | 別図31のとおり |
| 四合谷Ⅲ<br>(116010045)         | 三木市志染町四合谷（別図32のとおり）      | 急傾斜地の崩壊 | 別図32のとおり |
| 緑ヶ丘Ⅰ<br>(116010080)         | 三木市緑が丘町本町1丁目（別図33のとおり）   | 急傾斜地の崩壊 | 別図33のとおり |
| 西(1)Ⅰ<br>(116010081)        | 三木市緑が丘町西1丁目（別図34のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図34のとおり |
| 東自由ヶ丘(1)(1)Ⅰ<br>(116010082) | 三木市志染町東自由が丘1丁目（別図35のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図35のとおり |
| 三津田Ⅰ<br>(216010017)         | 三木市志染町三津田（別図36のとおり）      | 土石流     | 別図36のとおり |

（別図1から別図36までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、北播磨県民局加東土木事務所及び三木市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

兵庫県告示第416号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
山寄上(1)Ⅱ (131020001)	多可郡多可町加美区山寄上 (別図1のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり

山寄上(2)Ⅲ (131020002)	多可郡多可町加美区山寄上 (別図2のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
清水(1)Ⅰ (131020010)	多可郡多可町加美区清水 (別図3のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
清水(2)Ⅱ (131020011)	多可郡多可町加美区清水 (別図4のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
市原(1)Ⅲ (131020013)	多可郡多可町加美区市原 (別図5のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
市原(2)Ⅱ (131020014)	多可郡多可町加美区市原 (別図6のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
丹治Ⅲ (131020015)	多可郡多可町加美区丹治 (別図7のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
三谷Ⅱ (131020016)	多可郡多可町加美区三谷 (別図8のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
箸荷(1)Ⅱ (131020017)	多可郡多可町加美区箸荷 (別図9のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
箸荷(2)Ⅱ (131020018)	多可郡多可町加美区箸荷 (別図10のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
大袋Ⅲ (131020019)	多可郡多可町加美区大袋 (別図11のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
箸荷(4)Ⅱ (131020021)	多可郡多可町加美区箸荷 (別図12のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
観音寺Ⅰ (131020022)	多可郡多可町加美区観音寺 (別図13のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
山寄上谷Ⅰ (231020002)	多可郡多可町加美区山寄上 (別図14のとおり)	土石流	別図14のとおり
田中北谷Ⅱ (231020004)	多可郡多可町加美区山寄上 (別図15のとおり)	土石流	別図15のとおり
アンガイチ南谷Ⅱ (231020008)	多可郡多可町加美区山寄上 (別図16のとおり)	土石流	別図16のとおり
大小谷Ⅰ (231020012)	多可郡多可町加美区清水 (別図17のとおり)	土石流	別図17のとおり
清水東谷川Ⅰ (231020013)	多可郡多可町加美区清水 (別図18のとおり)	土石流	別図18のとおり
丹治東谷川Ⅰ (231020018)	多可郡多可町加美区丹治 (別図19のとおり)	土石流	別図19のとおり
上山Ⅱ (231020020)	多可郡多可町加美区丹治 (別図20のとおり)	土石流	別図20のとおり
三谷谷川Ⅱ (231020022)	多可郡多可町加美区三谷 (別図21のとおり)	土石流	別図21のとおり

仏谷 I (231020024)	多可郡多可町加美区箸荷 (別図22のとおり)	土石流	別図22のとおり
門村谷 I (231020031)	多可郡多可町加美区門村 (別図23のとおり)	土石流	別図23のとおり
丹治向山川 (231020073)	多可郡多可町加美区丹治 (別図24のとおり)	土石流	別図24のとおり

(別図1から別図24までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、北播磨県民局加東土木事務所及び多可町役場に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

#### 兵庫県告示第417号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏三

| 名 称                   | 指 定 の 区 域           | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 奥中(4)Ⅱ<br>(131010012) | 多可郡多可町中区奥中（別図1のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図1のとおり                       |

(別図1は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、北播磨県民局加東土木事務所及び多可町役場に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

兵庫県告示第418号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
横行(4)Ⅰ (123030002)	養父市大屋町横行（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
横行(2)Ⅰ (123030003)	養父市大屋町横行（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
横行(3)Ⅰ (123030005)	養父市大屋町横行（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
横行(6)Ⅰ (123030006)	養父市大屋町横行（別図4のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
横行(1)Ⅱ (123030007)	養父市大屋町横行（別図5のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり

横行(2)Ⅱ (123030008)	養父市大屋町横行(別図6 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
横行(3)Ⅱ (123030009)	養父市大屋町横行(別図7 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
奥若杉(1)Ⅰ (123030011)	養父市大屋町若杉(別図8 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
奥若杉(2)Ⅰ (123030012)	養父市大屋町若杉(別図9 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
大谷(1)Ⅱ (123030013)	養父市大屋町若杉(別図10 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
大谷(2)Ⅱ (123030014)	養父市大屋町若杉(別図11 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
大谷(3)Ⅱ (123030015)	養父市大屋町若杉(別図12 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
大谷(4)Ⅱ (123030016)	養父市大屋町若杉(別図13 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
若杉(1)Ⅱ (123030018)	養父市大屋町若杉(別図14 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
若杉(4)Ⅱ (123030019)	養父市大屋町若杉(別図15 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
若杉(5)Ⅱ (123030020)	養父市大屋町若杉(別図16 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
若杉(6)Ⅱ (123030021)	養父市大屋町若杉(別図17 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
若杉(9)Ⅱ (123030023)	養父市大屋町若杉(別図18 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり
若杉(11)Ⅱ (123030025)	養父市大屋町若杉(別図19 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり
奥若杉(1)Ⅱ (123030026)	養父市大屋町若杉(別図20 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり
奥若杉(3)Ⅱ (123030027)	養父市大屋町若杉(別図21 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
中間(2)Ⅰ (123030030)	養父市大屋町中間(別図22 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
中間(5)Ⅰ (123030033)	養父市大屋町中間(別図23 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり
筏(1)(急)Ⅰ (123030034)	養父市大屋町筏(別図24の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
筏(3)Ⅰ (123030036)	養父市大屋町筏(別図25の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり

筏(4) I (123030037)	養父市大屋町筏 (別図26の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり
筏(2) II (123030039)	養父市大屋町筏 (別図27の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり
筏(3) II (123030040)	養父市大屋町筏 (別図28の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
蔵垣(1) I (123030041)	養父市大屋町蔵垣 (別図29 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
蔵垣(2) I (123030042)	養父市大屋町蔵垣 (別図30 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり
蔵垣(1) II (123030043)	養父市大屋町蔵垣 (別図31 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
蔵垣(2) II (123030044)	養父市大屋町蔵垣 (別図32 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
蔵垣(3) II (123030045)	養父市大屋町蔵垣 (別図33 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
瓜原(急) I (123030047)	養父市大屋町大杉 (別図34 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
大杉(2) I (123030048)	養父市大屋町大杉 (別図35 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり
瓜原 II (123030049)	養父市大屋町蔵垣 (別図36 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図36のとおり
大杉(1) II (123030050)	養父市大屋町大杉 (別図37 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図37のとおり
笠谷 I (123030052)	養父市大屋町笠谷 (別図38 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図38のとおり
笠谷(1) II (123030053)	養父市大屋町笠谷 (別図39 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図39のとおり
笠谷(2) II (123030054)	養父市大屋町笠谷 (別図40 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図40のとおり
笠谷(4) II (123030056)	養父市大屋町大屋市場 (別 図41のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図41のとおり
加保 II (123030059)	養父市大屋町加保 (別図42 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図42のとおり
北星 I (123030060)	養父市大屋町明延 (別図43 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図43のとおり
観音町(1) I (123030061)	養父市大屋町明延 (別図44 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図44のとおり
桜ヶ丘 I (123030062)	養父市大屋町明延 (別図45 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図45のとおり

明延(急)Ⅰ (123030063)	養父市大屋町明延(別図46 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図46のとおり
明盛(2)Ⅰ (123030064)	養父市大屋町明延(別図47 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図47のとおり
明盛(1)Ⅱ (123030066)	養父市大屋町明延(別図48 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図48のとおり
明盛(2)Ⅱ (123030067)	養父市大屋町明延(別図49 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図49のとおり
明盛(4)Ⅱ (123030069)	養父市大屋町明延(別図50 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図50のとおり
明延Ⅱ (123030070)	養父市大屋町明延(別図51 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図51のとおり
古屋(1)Ⅰ (123030071)	養父市大屋町和田(別図52 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図52のとおり
古屋(2)Ⅰ (123030072)	養父市大屋町和田(別図53 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図53のとおり
古屋(3)Ⅰ (123030073)	養父市大屋町和田(別図54 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図54のとおり
古屋(4)Ⅰ (123030074)	養父市大屋町和田(別図55 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図55のとおり
奈良辺(1)Ⅰ (123030075)	養父市大屋町和田(別図56 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図56のとおり
奈良辺(2)Ⅰ (123030076)	養父市大屋町和田(別図57 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図57のとおり
柳(1)Ⅱ (123030077)	養父市大屋町和田(別図58 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図58のとおり
柳(2)Ⅱ (123030078)	養父市大屋町和田(別図59 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図59のとおり
柳(3)Ⅱ (123030079)	養父市大屋町和田(別図60 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図60のとおり
柳(4)Ⅱ (123030080)	養父市大屋町和田(別図61 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図61のとおり
柳(5)Ⅱ (123030081)	養父市大屋町和田(別図62 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図62のとおり
柳(6)Ⅱ (123030082)	養父市大屋町和田(別図63 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図63のとおり
柳(7)Ⅱ (123030083)	養父市大屋町和田(別図64 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図64のとおり
古屋(1)Ⅱ (123030084)	養父市大屋町和田(別図65 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図65のとおり

古屋(2)Ⅱ (123030085)	養父市大屋町和田 (別図66 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図66のとおり
奈良辺(1)Ⅱ (123030086)	養父市大屋町和田 (別図67 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図67のとおり
奈良辺(2)Ⅱ (123030087)	養父市大屋町和田 (別図68 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図68のとおり
奈良辺(3)Ⅱ (123030088)	養父市大屋町和田 (別図69 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図69のとおり
田淵Ⅱ (123030089)	養父市大屋町和田 (別図70 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図70のとおり
門屋Ⅰ (123030090)	養父市大屋町門野 (別図71 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図71のとおり
門屋Ⅱ (123030091)	養父市大屋町門野 (別図72 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図72のとおり
新田(1)Ⅰ (123030092)	養父市大屋町門野 (別図73 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図73のとおり
新田(2)Ⅰ (123030093)	養父市大屋町門野 (別図74 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図74のとおり
須西(2)Ⅰ (123030094)	養父市大屋町須西 (別図75 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図75のとおり
須西(1)Ⅰ (123030095)	養父市大屋町須西 (別図76 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図76のとおり
下浦(1)Ⅱ (123030096)	養父市大屋町須西 (別図77 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図77のとおり
下浦(2)Ⅱ (123030097)	養父市大屋町須西 (別図78 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図78のとおり
下浦(3)Ⅱ (123030098)	養父市大屋町須西 (別図79 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図79のとおり
下浦(4)Ⅱ (123030099)	養父市大屋町須西 (別図80 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図80のとおり
下浦(5)Ⅱ (123030100)	養父市大屋町須西 (別図81 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図81のとおり
下浦(6)Ⅱ (123030101)	養父市大屋町須西 (別図82 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図82のとおり
下浦(7)Ⅱ (123030102)	養父市大屋町須西 (別図83 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図83のとおり
須西Ⅱ (123030103)	養父市大屋町須西 (別図84 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図84のとおり
宮本(2)Ⅰ (123030104)	養父市大屋町宮本 (別図85 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図85のとおり

宮本(1)Ⅰ (123030105)	養父市大屋町宮本(別図86 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図86のとおり
宮本(3)Ⅰ (123030106)	養父市大屋町宮本(別図87 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図87のとおり
宮本(1)Ⅱ (123030107)	養父市大屋町宮本(別図88 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図88のとおり
宮本(2)Ⅱ (123030108)	養父市大屋町宮本(別図89 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図89のとおり
宮本(3)Ⅱ (123030109)	養父市大屋町宮本(別図90 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図90のとおり
宮本(4)Ⅱ (123030110)	養父市大屋町宮本(別図91 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図91のとおり
糸原(1)Ⅰ (123030111)	養父市大屋町糸原(別図92 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図92のとおり
糸原(2)Ⅰ (123030112)	養父市大屋町糸原(別図93 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図93のとおり
糸原(3)Ⅱ (123030114)	養父市大屋町糸原(別図94 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図94のとおり
糸原(4)Ⅱ (123030115)	養父市大屋町糸原(別図95 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図95のとおり
糸原(5)Ⅱ (123030116)	養父市大屋町糸原(別図96 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図96のとおり
田野Ⅱ (123030117)	養父市大屋町糸原(別図97 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図97のとおり
大屋市場Ⅰ (123030118)	養父市大屋町加保(別図98 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図98のとおり
上垣(1)Ⅰ (123030119)	養父市大屋町大屋市場(別 図99のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図99のとおり
上垣(2)Ⅰ (123030120)	養父市大屋町大屋市場(別 図100のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図100のとおり
夏梅(1)(急)Ⅰ (123030121)	養父市大屋町夏梅(別図101 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図101のとおり
夏梅(2)(急)Ⅰ (123030122)	養父市大屋町夏梅(別図102 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図102のとおり
夏梅(1)Ⅱ (123030124)	養父市大屋町夏梅(別図103 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図103のとおり
夏梅(2)Ⅱ (123030125)	養父市大屋町夏梅(別図104 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図104のとおり
おうみⅠ (123030127)	養父市大屋町中(別図105の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図105のとおり

中(1) I (123030128)	養父市大屋町中 (別図106の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図106のとおり
中(2) I (123030129)	養父市大屋町中 (別図107の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図107のとおり
由良(1) II (123030130)	養父市大屋町由良 (別図108 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図108のとおり
由良(2) II (123030131)	養父市大屋町由良 (別図109 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図109のとおり
由良(3) II (123030132)	養父市大屋町由良 (別図110 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図110のとおり
宮ノ段(急) I (123030133)	養父市大屋町樽見 (別図111 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図111のとおり
樽見(1) II (123030135)	養父市大屋町樽見 (別図112 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図112のとおり
樽見(2) II (123030136)	養父市大屋町樽見 (別図113 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図113のとおり
樽見(3) II (123030137)	養父市大屋町樽見 (別図114 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図114のとおり
樽見(4) II (123030138)	養父市大屋町樽見 (別図115 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図115のとおり
奥(1) II (123030140)	養父市大屋町上山 (別図116 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図116のとおり
奥(2) II (123030141)	養父市大屋町上山 (別図117 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図117のとおり
宮垣 I (123030142)	養父市大屋町宮垣 (別図118 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図118のとおり
姫ノ宮 II (123030144)	養父市大屋町宮垣 (別図119 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図119のとおり
上垣(3) I (123030147)	養父市大屋町大屋市場 (別 図120のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図120のとおり
フレ谷川 II (223030003)	養父市大屋町横行 (別図121 のとおり)	土石流	別図121のとおり
奥山川(1) I (223030005)	養父市大屋町若杉 (別図122 のとおり)	土石流	別図122のとおり
大小路川 I (223030006)	養父市大屋町若杉 (別図123 のとおり)	土石流	別図123のとおり
上大谷川 II (223030010)	養父市大屋町若杉 (別図124 のとおり)	土石流	別図124のとおり
下大谷川 II (223030011)	養父市大屋町若杉 (別図125 のとおり)	土石流	別図125のとおり

若杉向山川Ⅱ (223030012)	養父市大屋町若杉（別図126 のとおり）	土石流	別図126のとおり
片山川Ⅱ (223030016)	養父市大屋町中間（別図127 のとおり）	土石流	別図127のとおり
日代谷川Ⅰ (223030018)	養父市大屋町筏（別図128の とおり）	土石流	別図128のとおり
安座原川Ⅰ (223030019)	養父市大屋町筏（別図129の とおり）	土石流	別図129のとおり
神子谷川Ⅰ (223030023)	養父市大屋町蔵垣（別図130 のとおり）	土石流	別図130のとおり
西側第1川Ⅰ (223030035)	養父市大屋町明延（別図131 のとおり）	土石流	別図131のとおり
西側第3川Ⅰ (223030036)	養父市大屋町明延（別図132 のとおり）	土石流	別図132のとおり
古屋口川Ⅰ (223030041)	養父市大屋町和田（別図133 のとおり）	土石流	別図133のとおり
くろんだ川Ⅱ (223030044)	養父市大屋町和田（別図134 のとおり）	土石流	別図134のとおり
奥佐治見川Ⅱ (223030045)	養父市大屋町和田（別図135 のとおり）	土石流	別図135のとおり
佐治見川Ⅱ (223030046)	養父市大屋町和田（別図136 のとおり）	土石流	別図136のとおり
下浦川Ⅰ (223030050)	養父市大屋町須西（別図137 のとおり）	土石流	別図137のとおり
コム谷川Ⅱ (223030052)	養父市大屋町門野（別図138 のとおり）	土石流	別図138のとおり
浅谷川Ⅰ (223030054)	養父市大屋町宮本（別図139 のとおり）	土石流	別図139のとおり
上宮本川Ⅱ (223030057)	養父市大屋町宮本（別図140 のとおり）	土石流	別図140のとおり
家ノ奥川Ⅰ (223030058)	養父市大屋町糸原（別図141 のとおり）	土石流	別図141のとおり
谷川Ⅰ (223030063)	養父市大屋町加保（別図142 のとおり）	土石流	別図142のとおり
鶴尾谷川Ⅱ (223030074)	養父市大屋町由良（別図143 のとおり）	土石流	別図143のとおり
水谷川Ⅱ (223030076)	養父市大屋町中（別図144の とおり）	土石流	別図144のとおり
アミダ林川Ⅰ (223030081)	養父市大屋町中（別図145の とおり）	土石流	別図145のとおり

上ノ山川Ⅰ (223030082)	養父市大屋町樽見（別図146のとおり）	土石流	別図146のとおり
高節川Ⅰ (223030085)	養父市大屋町上山（別図147のとおり）	土石流	別図147のとおり
ヒナタ川Ⅰ (223030087)	養父市大屋町上山（別図148のとおり）	土石流	別図148のとおり
中谷川Ⅰ (223030089)	養父市大屋町宮垣（別図149のとおり）	土石流	別図149のとおり

（別図1から別図149までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。）



兵庫県告示第419号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
奥田路(1)Ⅱ (126040009)	朝来市田路（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
奥田路Ⅰ (126040010)	朝来市田路（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
奥田路(2)Ⅱ (126040011)	朝来市田路（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
奥田路(4)Ⅱ (126040012)	朝来市田路（別図4のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
奥田路(5)Ⅱ (126040013)	朝来市田路（別図5のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
奥田路(7)Ⅱ (126040014)	朝来市田路（別図6のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
奥田路(8)Ⅱ (126040015)	朝来市田路（別図7のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
奥田路(9)Ⅱ (126040016)	朝来市田路（別図8のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
中田路(1)Ⅱ (126040017)	朝来市田路（別図9のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
中田路(2)Ⅱ (126040018)	朝来市田路（別図10のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり

中田路(3)Ⅱ (126040019)	朝来市田路（別図11のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
中田路(4)Ⅱ (126040020)	朝来市田路（別図12のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
中田路Ⅰ (126040021)	朝来市田路（別図13のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
中田路(5)Ⅱ (126040022)	朝来市田路（別図14のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
中田路(6)Ⅱ (126040023)	朝来市田路（別図15のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
中田路(7)Ⅱ (126040024)	朝来市田路（別図16のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
中田路(8)Ⅱ (126040025)	朝来市田路（別図17のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
中田路(9)Ⅱ (126040026)	朝来市田路（別図18のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり
中田路(10)Ⅱ (126040027)	朝来市田路（別図19のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり
口田路(1)Ⅱ (126040028)	朝来市田路（別図20のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり
口田路(2)Ⅱ (126040029)	朝来市田路（別図21のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
口田路(4)Ⅱ (126040030)	朝来市田路（別図22のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
口田路(3)Ⅱ (126040031)	朝来市田路（別図23のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり
口田路(5)Ⅱ (126040032)	朝来市田路（別図24のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
口田路(6)Ⅱ (126040035)	朝来市田路（別図25のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり
口田路(7)Ⅱ (126040036)	朝来市田路（別図26のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり
口田路(8)Ⅱ (126040037)	朝来市田路（別図27のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり
口田路(9)Ⅱ (126040038)	朝来市田路（別図28のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
田路Ⅱ (126040039)	朝来市田路（別図29のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
佐中(1)Ⅱ (126040040)	朝来市佐囊（別図30のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり

佐中(2)Ⅱ (126040041)	朝来市佐囊（別図31のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
佐中(3)Ⅱ (126040042)	朝来市佐囊（別図32のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
佐中(5)Ⅱ (126040043)	朝来市佐囊（別図33のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
佐中(6)Ⅱ (126040044)	朝来市佐囊（別図34のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
鉾山(1)Ⅱ (126040045)	朝来市佐囊（別図35のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり
鉾山(3)Ⅱ (126040046)	朝来市佐囊（別図36のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図36のとおり
田中Ⅰ (126040048)	朝来市佐囊（別図37のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図37のとおり
中村Ⅰ (126040049)	朝来市佐囊（別図38のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図38のとおり
神子畑(1)Ⅱ (126040050)	朝来市佐囊（別図39のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図39のとおり
神子畑(2)Ⅱ (126040052)	朝来市佐囊（別図40のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図40のとおり
神子畑(3)Ⅱ (126040053)	朝来市佐囊（別図41のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図41のとおり
高杉Ⅰ (126040054)	朝来市佐囊（別図42のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図42のとおり
中地Ⅰ (126040055)	朝来市佐囊（別図43のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図43のとおり
平野(2)Ⅰ (126040056)	朝来市佐囊（別図44のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図44のとおり
平野(1)Ⅱ (126040059)	朝来市佐囊（別図45のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図45のとおり
平野(2)Ⅱ (126040060)	朝来市佐囊（別図46のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図46のとおり
平野(3)Ⅱ (126040061)	朝来市佐囊（別図47のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図47のとおり
平野(4)Ⅱ (126040062)	朝来市佐囊（別図48のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図48のとおり
平野(5)Ⅱ (126040063)	朝来市佐囊（別図49のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図49のとおり
平野(1)Ⅰ (126040064)	朝来市佐囊（別図50のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図50のとおり

平野(6)Ⅱ (126040065)	朝来市佐養(別図51のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図51のとおり
出合Ⅰ (126040066)	朝来市佐養(別図52のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図52のとおり
土肥(1)Ⅱ (126040067)	朝来市佐養(別図53のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図53のとおり
土肥(2)Ⅱ (126040068)	朝来市佐養(別図54のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図54のとおり
土肥(3)Ⅱ (126040069)	朝来市佐養(別図55のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図55のとおり
土肥(4)Ⅱ (126040070)	朝来市佐養(別図56のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図56のとおり
土肥(5)Ⅱ (126040071)	朝来市佐養(別図57のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図57のとおり
土肥(6)Ⅱ (126040072)	朝来市佐養(別図58のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図58のとおり
老波(1)Ⅱ (126040073)	朝来市佐養(別図59のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図59のとおり
老波(3)Ⅱ (126040075)	朝来市佐養(別図60のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図60のとおり
山本(1)Ⅱ (126040078)	朝来市佐養(別図61のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図61のとおり
山本(2)Ⅱ (126040079)	朝来市佐養(別図62のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図62のとおり
山本(3)Ⅱ (126040080)	朝来市佐養(別図63のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図63のとおり
山本(5)Ⅱ (126040081)	朝来市佐養(別図64のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図64のとおり
山本(4)Ⅱ (126040082)	朝来市佐養(別図65のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図65のとおり
山本(6)Ⅱ (126040083)	朝来市佐養(別図66のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図66のとおり
以後Ⅰ (126040084)	朝来市羽瀧(別図67のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図67のとおり
羽瀧(1)Ⅱ (126040085)	朝来市羽瀧(別図68のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図68のとおり
羽瀧(2)Ⅱ (126040086)	朝来市羽瀧(別図69のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図69のとおり
羽瀧(3)Ⅱ (126040087)	朝来市羽瀧(別図70のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図70のとおり

羽瀧(4)Ⅱ (126040088)	朝来市羽瀧(別図71のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図71のとおり
羽瀧Ⅰ (126040089)	朝来市羽瀧(別図72のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図72のとおり
長谷波Ⅰ (126040092)	朝来市八代(別図73のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図73のとおり
八代(2)Ⅱ (126040093)	朝来市八代(別図74のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図74のとおり
八代(1)Ⅱ (126040094)	朝来市八代(別図75のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図75のとおり
中山Ⅰ (126040095)	朝来市八代(別図76のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図76のとおり
崎山Ⅰ (126040097)	朝来市新井(別図77のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図77のとおり
城ノ本(1)Ⅰ (126040099)	朝来市新井(別図78のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図78のとおり
大門(急)Ⅰ (126040100)	朝来市新井(別図79のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図79のとおり
山田(1)Ⅰ (126040101)	朝来市新井(別図80のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図80のとおり
山田(2)Ⅰ (126040102)	朝来市新井(別図81のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図81のとおり
立脇(4)Ⅱ (126040119)	朝来市立脇(別図82のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図82のとおり
立脇(3)Ⅱ (126040120)	朝来市立脇(別図83のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図83のとおり
コモ井Ⅰ (126040121)	朝来市立脇(別図84のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図84のとおり
虹の街Ⅰ (126040124)	朝来市立脇(別図85のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図85のとおり
立脇(2)Ⅱ (126040125)	朝来市立脇(別図86のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図86のとおり
上地(1)Ⅰ (126040126)	朝来市立脇(別図87のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図87のとおり
立脇(1)Ⅱ (126040127)	朝来市立脇(別図88のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図88のとおり
上八代(1)Ⅱ (126040128)	朝来市上八代(別図89のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図89のとおり
上八代(2)Ⅱ (126040129)	朝来市上八代(別図90のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図90のとおり

上八代(3)Ⅱ (126040130)	朝来市上八代(別図91のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図91のとおり
上八代(4)Ⅱ (126040131)	朝来市上八代(別図92のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図92のとおり
上八代Ⅰ (126040132)	朝来市上八代(別図93のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図93のとおり
上八代(6)Ⅱ (126040133)	朝来市上八代(別図94のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図94のとおり
桑市Ⅱ (126040134)	朝来市桑市(別図95のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図95のとおり
福本Ⅰ (126040135)	朝来市桑市(別図96のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図96のとおり
溝谷(2)Ⅰ (126040136)	朝来市桑市(別図97のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図97のとおり
溝谷(1)Ⅰ (126040137)	朝来市桑市(別図98のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図98のとおり
物部(3)Ⅱ (126040141)	朝来市物部(別図99のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図99のとおり
岡本Ⅰ (126040142)	朝来市物部(別図100のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図100のとおり
物部(2)Ⅱ (126040143)	朝来市物部(別図101のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図101のとおり
徳寿庵(2)Ⅰ (126040144)	朝来市物部(別図102のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図102のとおり
徳寿庵(1)Ⅰ (126040145)	朝来市物部(別図103のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図103のとおり
物部(1)Ⅱ (126040146)	朝来市物部(別図104のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図104のとおり
下漆山川Ⅱ (226040016)	朝来市田路(別図105のとおり)	土石流	別図105のとおり
下カイジリ川Ⅱ (226040019)	朝来市田路(別図106のとおり)	土石流	別図106のとおり
上助ヶ谷川Ⅰ (226040020)	朝来市田路(別図107のとおり)	土石流	別図107のとおり
保尾野川Ⅱ (226040027)	朝来市田路(別図108のとおり)	土石流	別図108のとおり
村坂川Ⅰ (226040028)	朝来市佐囊(別図109のとおり)	土石流	別図109のとおり
神谷川Ⅱ (226040034)	朝来市佐囊(別図110のとおり)	土石流	別図110のとおり

馬場山川Ⅱ (226040037)	朝来市佐囊（別図111のとおり）	土石流	別図111のとおり
糸谷川Ⅱ (226040044)	朝来市佐囊（別図112のとおり）	土石流	別図112のとおり
深サコ川Ⅰ (226040048)	朝来市佐囊（別図113のとおり）	土石流	別図113のとおり
下滝ノ奥川Ⅰ (226040049)	朝来市佐囊（別図114のとおり）	土石流	別図114のとおり
門山白川Ⅰ (226040059)	朝来市八代（別図115のとおり）	土石流	別図115のとおり
下谷川Ⅰ (226040063)	朝来市新井（別図116のとおり）	土石流	別図116のとおり
青坂川Ⅰ (226040064)	朝来市新井（別図117のとおり）	土石流	別図117のとおり
菅谷川Ⅰ (226040088)	朝来市立脇（別図118のとおり）	土石流	別図118のとおり
中ツ尾川Ⅰ (226040094)	朝来市桑市（別図119のとおり）	土石流	別図119のとおり
木之内川Ⅰ (226040097)	朝来市物部（別図120のとおり）	土石流	別図120のとおり
物部倉谷川Ⅰ (226040099)	朝来市物部（別図121のとおり）	土石流	別図121のとおり

（別図1から別図121までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第420号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸 敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
北島Ⅰ (122010179)	丹波篠山市北嶋（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
畑井Ⅰ (122010180)	丹波篠山市畑井（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
宮ノ前Ⅰ (122010181)	丹波篠山市宮ノ前（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり

辻Ⅰ (122010182)	丹波篠山市辻（別図4のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
西荘Ⅰ (122010183)	丹波篠山市西荘（別図5のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
野々垣Ⅰ (122010184)	丹波篠山市野々垣（別図6のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
曾地中(1)Ⅰ (122010185)	丹波篠山市曾地中（別図7のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
曾地中(3)Ⅰ (122010186)	丹波篠山市曾地中（別図8のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
曾地奥(1)Ⅰ (122010187)	丹波篠山市曾地奥（別図9のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
曾地奥(2)Ⅰ (122010188)	丹波篠山市曾地奥（別図10のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
曾地奥(3)Ⅰ (122010189)	丹波篠山市曾地奥（別図11のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
曾地奥(4)Ⅰ (122010190)	丹波篠山市曾地奥（別図12のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
畑井(1)Ⅱ (122010191)	丹波篠山市畑井（別図13のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
畑井(2)Ⅱ (122010192)	丹波篠山市畑井（別図14のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
畑井(3)Ⅱ (122010193)	丹波篠山市畑井（別図15のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
辻(1)Ⅱ (122010194)	丹波篠山市辻（別図16のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
辻(2)Ⅱ (122010195)	丹波篠山市辻（別図17のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
辻(3)Ⅱ (122010196)	丹波篠山市辻（別図18のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり
野々垣Ⅱ (122010197)	丹波篠山市野々垣（別図19のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり
曾地中(4)Ⅱ (122010198)	丹波篠山市曾地中（別図20のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり
曾地中(5)Ⅱ (122010199)	丹波篠山市曾地中（別図21のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
曾地中(2)Ⅱ (122010200)	丹波篠山市曾地中（別図22のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
曾地中(6)Ⅱ (122010201)	丹波篠山市曾地中（別図23のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり

曾地中(7)Ⅱ (122010202)	丹波篠山市曾地中(別図24 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
曾地中(8)Ⅱ (122010203)	丹波篠山市曾地中(別図25 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり
曾地奥(1)Ⅱ (122010204)	丹波篠山市曾地奥(別図26 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり
曾地奥(2)Ⅱ (122010205)	丹波篠山市曾地奥(別図27 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり
曾地奥(3)Ⅱ (122010206)	丹波篠山市曾地奥(別図28 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
曾地奥(4)Ⅱ (122010207)	丹波篠山市曾地奥(別図29 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
曾地奥(5)Ⅱ (122010208)	丹波篠山市曾地奥(別図30 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり
曾地奥(7)Ⅱ (122010210)	丹波篠山市曾地奥(別図31 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
曾地奥(8)Ⅱ (122010211)	丹波篠山市曾地奥(別図32 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
北島(1)Ⅲ (122010212)	丹波篠山市北嶋(別図33の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
北島(2)Ⅲ (122010213)	丹波篠山市北嶋(別図34の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
辻(1)Ⅲ (122010214)	丹波篠山市辻(別図35のと おり)	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり
辻(2)Ⅲ (122010215)	丹波篠山市辻(別図36のと おり)	急傾斜地の崩壊	別図36のとおり
野々垣Ⅲ (122010216)	丹波篠山市野々垣(別図37 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図37のとおり
曾地中(1)Ⅲ (122010217)	丹波篠山市曾地中(別図38 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図38のとおり
曾地中(2)Ⅲ (122010218)	丹波篠山市曾地中(別図39 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図39のとおり
曾地中(3)Ⅲ (122010219)	丹波篠山市曾地中(別図40 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図40のとおり
曾地奥(1)Ⅲ (122010220)	丹波篠山市曾地奥(別図41 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図41のとおり
曾地奥(3)Ⅲ (122010221)	丹波篠山市曾地奥(別図42 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図42のとおり
曾地奥(4)Ⅲ (122010222)	丹波篠山市曾地奥(別図43 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図43のとおり

曾地奥(5)Ⅲ (122010223)	丹波篠山市曾地奥(別図44 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図44のとおり
後川奥(1)Ⅰ (122010224)	丹波篠山市後川奥(別図45 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図45のとおり
後川奥(2)Ⅰ (122010225)	丹波篠山市後川奥(別図46 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図46のとおり
後川下(2)Ⅰ (122010226)	丹波篠山市後川下(別図47 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図47のとおり
後川下Ⅰ (122010227)	丹波篠山市後川下(別図48 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図48のとおり
後川上Ⅰ (122010228)	丹波篠山市後川上(別図49 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図49のとおり
後川上ノ西(4)Ⅰ (122010229)	丹波篠山市後川上(別図50 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図50のとおり
後川上ノ西(3)Ⅰ (122010230)	丹波篠山市後川上(別図51 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図51のとおり
後川新田(3)Ⅰ (122010231)	丹波篠山市後川上(別図52 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図52のとおり
後川新田(2)Ⅰ (122010232)	丹波篠山市後川新田(別図 53のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図53のとおり
後川新田(1)Ⅰ (122010233)	丹波篠山市後川新田(別図 54のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図54のとおり
後川奥(1)Ⅱ (122010234)	丹波篠山市後川奥(別図55 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図55のとおり
後川奥(2)Ⅱ (122010235)	丹波篠山市後川奥(別図56 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図56のとおり
後川奥(3)Ⅱ (122010236)	丹波篠山市後川奥(別図57 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図57のとおり
後川中Ⅱ (122010237)	丹波篠山市後川中(別図58 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図58のとおり
後川上(1)Ⅱ (122010238)	丹波篠山市後川上(別図59 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図59のとおり
後川上(2)Ⅱ (122010239)	丹波篠山市後川上(別図60 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図60のとおり
後川上ノ西(1)Ⅱ (122010240)	丹波篠山市後川新田(別図 61のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図61のとおり
後川新田(1)Ⅱ (122010241)	丹波篠山市後川新田(別図 62のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図62のとおり
後川新田(2)Ⅱ (122010242)	丹波篠山市後川新田(別図 63のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図63のとおり

後川新田(3)Ⅱ (122010243)	丹波篠山市後川新田(別図64のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図64のとおり
後川新田(4)Ⅱ (122010244)	丹波篠山市後川新田(別図65のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図65のとおり
後川奥(1)Ⅲ (122010245)	丹波篠山市後川奥(別図66のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図66のとおり
後川奥(2)Ⅲ (122010246)	丹波篠山市後川奥(別図67のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図67のとおり
後川下Ⅲ (122010247)	丹波篠山市後川下(別図68のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図68のとおり
後川中Ⅲ (122010248)	丹波篠山市後川中(別図69のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図69のとおり
後川上(1)Ⅲ (122010249)	丹波篠山市後川上(別図70のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図70のとおり
後川上(2)Ⅲ (122010250)	丹波篠山市後川上(別図71のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図71のとおり
後川上(3)Ⅲ (122010251)	丹波篠山市後川上(別図72のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図72のとおり
後川新田(1)Ⅲ (122010252)	丹波篠山市後川新田(別図73のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図73のとおり
後川新田(2)Ⅲ (122010253)	丹波篠山市後川新田(別図74のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図74のとおり
後川新田(3)Ⅲ (122010254)	丹波篠山市後川新田(別図75のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図75のとおり
今福Ⅰ (122010255)	丹波篠山市今福(別図76のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図76のとおり
東浜谷(1)Ⅰ (122010256)	丹波篠山市東浜谷(別図77のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図77のとおり
東浜谷(2)Ⅰ (122010257)	丹波篠山市東浜谷(別図78のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図78のとおり
藤岡奥(2)Ⅰ (122010258)	丹波篠山市藤岡奥(別図79のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図79のとおり
藤岡奥Ⅰ (122010259)	丹波篠山市藤岡奥(別図80のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図80のとおり
熊谷(2)Ⅰ (122010260)	丹波篠山市熊谷(別図81のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図81のとおり
熊谷Ⅰ (122010261)	丹波篠山市熊谷(別図82のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図82のとおり
佐倉Ⅰ (122010262)	丹波篠山市佐倉(別図83のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図83のとおり

大谷 I (122010263)	丹波篠山市大谷 (別図84の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図84のとおり
大熊 I (122010264)	丹波篠山市大熊 (別図85の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図85のとおり
知足(2) I (122010265)	丹波篠山市知足 (別図86の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図86のとおり
知足(1) I (122010266)	丹波篠山市知足 (別図87の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図87のとおり
瀬利 I (122010267)	丹波篠山市瀬利 (別図88の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図88のとおり
火打岩(2) I (122010268)	丹波篠山市火打岩 (別図89 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図89のとおり
火打岩(3) I (122010269)	丹波篠山市火打岩 (別図90 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図90のとおり
火打岩 I (122010270)	丹波篠山市火打岩 (別図91 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図91のとおり
火打岩(4) I (122010271)	丹波篠山市火打岩 (別図92 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図92のとおり
火打岩(5) I (122010272)	丹波篠山市火打岩 (別図93 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図93のとおり
火打岩(6) I (122010273)	丹波篠山市火打岩 (別図94 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図94のとおり
奥畑(1) I (122010274)	丹波篠山市奥畑 (別図95の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図95のとおり
奥畑(2) I (122010275)	丹波篠山市奥畑 (別図96の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図96のとおり
和田 I (122010277)	丹波篠山市和田 (別図97の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図97のとおり
大上(1) I (122010278)	丹波篠山市大上 (別図98の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図98のとおり
大上(2) I (122010279)	丹波篠山市大上 (別図99の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図99のとおり
般若寺 I (122010280)	丹波篠山市般若寺 (別図100 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図100のとおり
一力 I (122010283)	丹波篠山市立町 (別図101の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図101のとおり
小多田 I (122010286)	丹波篠山市小多田 (別図102 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図102のとおり
小多田(2) I (122010287)	丹波篠山市小多田 (別図103 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図103のとおり

小多田(3)Ⅰ (122010288)	丹波篠山市小多田(別図104 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図104のとおり
小多田(4)Ⅰ (122010289)	丹波篠山市小多田(別図105 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図105のとおり
小多田(5)Ⅰ (122010290)	丹波篠山市小多田(別図106 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図106のとおり
殿町(1)Ⅰ (122010291)	丹波篠山市殿町(別図107の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図107のとおり
殿町(2)Ⅰ (122010292)	丹波篠山市殿町(別図108の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図108のとおり
殿町(3)Ⅰ (122010293)	丹波篠山市殿町(別図109の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図109のとおり
矢代(1)Ⅱ (122010294)	丹波篠山市矢代(別図110の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図110のとおり
矢代(2)Ⅱ (122010295)	丹波篠山市矢代(別図111の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図111のとおり
西浜谷Ⅱ (122010296)	丹波篠山市西浜谷(別図112 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図112のとおり
東浜谷Ⅱ (122010297)	丹波篠山市東浜谷(別図113 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図113のとおり
藤岡奥(1)Ⅱ (122010298)	丹波篠山市藤岡奥(別図114 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図114のとおり
藤岡奥(2)Ⅱ (122010299)	丹波篠山市藤岡奥(別図115 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図115のとおり
藤岡奥(3)Ⅱ (122010300)	丹波篠山市藤岡奥(別図116 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図116のとおり
佐倉Ⅱ (122010301)	丹波篠山市佐倉(別図117の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図117のとおり
鷲尾(1)Ⅱ (122010302)	丹波篠山市鷲尾(別図118の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図118のとおり
鷲尾(2)Ⅱ (122010303)	丹波篠山市鷲尾(別図119の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図119のとおり
知足(1)Ⅱ (122010304)	丹波篠山市知足(別図120の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図120のとおり
知足(2)Ⅱ (122010305)	丹波篠山市知足(別図121の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図121のとおり
丸山(1)Ⅱ (122010306)	丹波篠山市丸山(別図122の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図122のとおり
丸山(2)Ⅱ (122010307)	丹波篠山市丸山(別図123の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図123のとおり

菅Ⅱ (122010308)	丹波篠山市菅（別図124のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図124のとおり
瀬利(2)Ⅱ (122010309)	丹波篠山市瀬利（別図125のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図125のとおり
瀬利(3)Ⅱ (122010310)	丹波篠山市瀬利（別図126のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図126のとおり
瀬利(4)Ⅱ (122010311)	丹波篠山市瀬利（別図127のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図127のとおり
火打岩(1)Ⅱ (122010312)	丹波篠山市火打岩（別図128のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図128のとおり
火打岩(2)Ⅱ (122010313)	丹波篠山市火打岩（別図129のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図129のとおり
火打岩(3)Ⅱ (122010314)	丹波篠山市火打岩（別図130のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図130のとおり
火打岩(4)Ⅱ (122010315)	丹波篠山市火打岩（別図131のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図131のとおり
火打岩(5)Ⅱ (122010316)	丹波篠山市火打岩（別図132のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図132のとおり
火打岩(6)Ⅱ (122010317)	丹波篠山市火打岩（別図133のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図133のとおり
奥畑(1)Ⅱ (122010318)	丹波篠山市奥畑（別図134のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図134のとおり
奥畑(2)Ⅱ (122010319)	丹波篠山市奥畑（別図135のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図135のとおり
火打岩(7)Ⅱ (122010320)	丹波篠山市火打岩（別図136のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図136のとおり
火打岩(8)Ⅱ (122010321)	丹波篠山市火打岩（別図137のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図137のとおり
火打岩(9)Ⅱ (122010322)	丹波篠山市火打岩（別図138のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図138のとおり
今谷Ⅱ (122010323)	丹波篠山市今谷（別図139のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図139のとおり
沢田Ⅱ (122010324)	丹波篠山市沢田（別図140のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図140のとおり
小多田(1)Ⅱ (122010325)	丹波篠山市小多田（別図141のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図141のとおり
小多田(2)Ⅱ (122010326)	丹波篠山市小多田（別図142のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図142のとおり
小多田(3)Ⅱ (122010327)	丹波篠山市小多田（別図143のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図143のとおり

殿町(1)Ⅱ (122010328)	丹波篠山市殿町(別図144の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図144のとおり
殿町(2)Ⅱ (122010329)	丹波篠山市殿町(別図145の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図145のとおり
矢代Ⅲ (122010330)	丹波篠山市矢代(別図146の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図146のとおり
藤岡奥(1)Ⅲ (122010331)	丹波篠山市藤岡奥(別図147 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図147のとおり
藤岡奥(2)Ⅲ (122010332)	丹波篠山市藤岡奥(別図148 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図148のとおり
藤岡奥(3)Ⅲ (122010333)	丹波篠山市藤岡奥(別図149 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図149のとおり
藤岡口Ⅲ (122010334)	丹波篠山市藤岡口(別図150 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図150のとおり
熊谷Ⅲ (122010335)	丹波篠山市熊谷(別図151の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図151のとおり
佐倉(2)Ⅲ (122010336)	丹波篠山市佐倉(別図152の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図152のとおり
佐倉Ⅲ (122010337)	丹波篠山市佐倉(別図153の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図153のとおり
知足(1)Ⅲ (122010338)	丹波篠山市知足(別図154の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図154のとおり
知足(3)Ⅲ (122010339)	丹波篠山市知足(別図155の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図155のとおり
丸山(2)Ⅲ (122010340)	丹波篠山市丸山(別図156の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図156のとおり
瀬利Ⅲ (122010341)	丹波篠山市瀬利(別図157の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図157のとおり
般若寺Ⅲ (122010342)	丹波篠山市般若寺(別図158 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図158のとおり
小多田(1)Ⅲ (122010343)	丹波篠山市小多田(別図159 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図159のとおり
小多田(2)Ⅲ (122010344)	丹波篠山市小多田(別図160 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図160のとおり
小多田(3)Ⅲ (122010345)	丹波篠山市小多田(別図161 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図161のとおり
殿町(3)Ⅲ (122010346)	丹波篠山市殿町(別図162の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図162のとおり
殿町(1)Ⅲ (122010347)	丹波篠山市殿町(別図163の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図163のとおり

殿町(2)Ⅲ (122010348)	丹波篠山市殿町(別図164の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図164のとおり
辻(2)Ⅱ (122010364)	丹波篠山市辻(別図165の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図165のとおり
西浜谷(2)Ⅱ (122010365)	丹波篠山市西浜谷(別図166 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図166のとおり
大熊(2)Ⅰ (122010366)	丹波篠山市大熊(別図167の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図167のとおり
奥畑(3)Ⅱ (122010367)	丹波篠山市奥畑(別図168の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図168のとおり
奥畑(4)Ⅱ (122010368)	丹波篠山市奥畑(別図169の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図169のとおり
畑宮(1)Ⅰ (122010369)	丹波篠山市畑宮(別図170の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図170のとおり
上宿(1)Ⅰ (122010370)	丹波篠山市上宿(別図171の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図171のとおり
曾地口(1)Ⅰ (122010371)	丹波篠山市曾地口(別図172 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図172のとおり
西荘(2)Ⅰ (122010372)	丹波篠山市西荘(別図173の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図173のとおり
八上上(1)Ⅰ (122010373)	丹波篠山市八上上(別図174 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図174のとおり
小多田(6)Ⅰ (122010374)	丹波篠山市小多田(別図175 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図175のとおり
後川下(3)Ⅰ (122010375)	丹波篠山市後川下(別図176 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図176のとおり
畑市中谷川Ⅰ (222010138)	丹波篠山市畑市(別図177の とおり)	土石流	別図177のとおり
孫谷川Ⅰ (222010142)	丹波篠山市曾地奥(別図178 のとおり)	土石流	別図178のとおり
曾地奥川Ⅰ (222010143)	丹波篠山市曾地奥(別図179 のとおり)	土石流	別図179のとおり
ヒンヅラ谷川Ⅰ (222010148)	丹波篠山市野々垣(別図180 のとおり)	土石流	別図180のとおり
山釈迦谷川Ⅰ (222010149)	丹波篠山市野々垣(別図181 のとおり)	土石流	別図181のとおり
飛曾山谷川Ⅱ (222010153)	丹波篠山市辻(別図182の とおり)	土石流	別図182のとおり
黒目谷Ⅱ (222010159)	丹波篠山市曾地中(別図183 のとおり)	土石流	別図183のとおり

東山谷川Ⅱ (222010160)	丹波篠山市曾地中（別図184 のとおり）	土石流	別図184のとおり
中四十九谷Ⅱ (222010161)	丹波篠山市曾地中（別図185 のとおり）	土石流	別図185のとおり
曾地中下谷Ⅱ (222010163)	丹波篠山市曾地中（別図186 のとおり）	土石流	別図186のとおり
サカイ谷川Ⅱ (222010165)	丹波篠山市曾地中（別図187 のとおり）	土石流	別図187のとおり
タブ沢谷川Ⅱ (222010173)	丹波篠山市曾地中（別図188 のとおり）	土石流	別図188のとおり
与元谷川Ⅰ (222010181)	丹波篠山市後川上（別図189 のとおり）	土石流	別図189のとおり
押ヶ谷川Ⅰ (222010183)	丹波篠山市後川上（別図190 のとおり）	土石流	別図190のとおり
網組谷川Ⅱ (222010189)	丹波篠山市後川奥（別図191 のとおり）	土石流	別図191のとおり
ミナノ沢谷川Ⅱ (222010192)	丹波篠山市後川新田（別図 192のとおり）	土石流	別図192のとおり
シドロ谷川Ⅱ (222010193)	丹波篠山市後川新田（別図 193のとおり）	土石流	別図193のとおり
口井戸谷川Ⅱ (222010194)	丹波篠山市後川新田（別図 194のとおり）	土石流	別図194のとおり
芦谷川Ⅱ (222010197)	丹波篠山市後川新田（別図 195のとおり）	土石流	別図195のとおり
一区谷川Ⅰ (222010211)	丹波篠山市小多田（別図196 のとおり）	土石流	別図196のとおり
タテオ谷川(1)Ⅰ (222010213)	丹波篠山市矢代（別図197の とおり）	土石流	別図197のとおり
タテオ谷川(2)Ⅰ (222010214)	丹波篠山市矢代（別図198の とおり）	土石流	別図198のとおり
トシトギ谷川Ⅰ (222010215)	丹波篠山市矢代（別図199の とおり）	土石流	別図199のとおり
ウスギ谷川Ⅰ (222010216)	丹波篠山市矢代（別図200の とおり）	土石流	別図200のとおり
奥池南谷川Ⅰ (222010217)	丹波篠山市矢代（別図201の とおり）	土石流	別図201のとおり
アシキ谷川Ⅰ (222010218)	丹波篠山市今福（別図202の とおり）	土石流	別図202のとおり
東窟寺川Ⅰ (222010221)	丹波篠山市藤岡奥（別図203 のとおり）	土石流	別図203のとおり

藤岡奥谷Ⅰ (222010223)	丹波篠山市藤岡奥(別図204のとおり)	土石流	別図204のとおり
藤岡奥谷川Ⅰ (222010224)	丹波篠山市藤岡奥(別図205のとおり)	土石流	別図205のとおり
高林谷川Ⅰ (222010230)	丹波篠山市丸山(別図206のとおり)	土石流	別図206のとおり
奥畑東谷Ⅰ (222010237)	丹波篠山市奥畑(別図207のとおり)	土石流	別図207のとおり
仁光寺谷川Ⅰ (222010239)	丹波篠山市火打岩(別図208のとおり)	土石流	別図208のとおり
南火打岩川Ⅰ (222010241)	丹波篠山市火打岩(別図209のとおり)	土石流	別図209のとおり
矢代谷川Ⅱ (222010246)	丹波篠山市矢代(別図210のとおり)	土石流	別図210のとおり
峠ノ東西谷川Ⅱ (222010251)	丹波篠山市佐倉(別図211のとおり)	土石流	別図211のとおり
マルオノ谷川Ⅱ (222010259)	丹波篠山市火打岩(別図212のとおり)	土石流	別図212のとおり

(別図1から別図212までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

#### 兵庫県告示第421号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により、次の都市計画の決定に係る図書の写しの送付を受けたので、同条第2項の規定により、当該図書の写しを兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課において縦覧に供する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

| 市町の名 | 都市計画の種類               | 都市計画の名称                 |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 神戸市  | 神戸国際港都建設計画第一種市街地再開発事業 | 神戸三宮雲井通5丁目地区第一種市街地再開発事業 |

~~~~~

兵庫県告示第422号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、当該図書の写しを兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課において縦覧に供する。

令和2年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

市町の名	都市計画の種類	都市計画の名称